

FYLGISKJAL 3Viðmerkingar frá gjögnumgongd tann 15. august 2018**Uttandura**

- Útiljós mangla
- Innrætting av parkeringsþeki er ikki liðug
- RT-parkering er sum heild ikki skipað nóg væl viðv. stödd og staðseting og tað eru ikki uppmerkt fleiri enn 4 stk.
- Økið ikki frámerkt millum gongubreyt og gonguteig, kantar ikki útjavnaðir
- Rampin/gøtan frá nærmasta p-økinum er ikki nøktandi, ov stórt hall.
- Uttanduraþekini eru ikki liðug, m.a. uttanfyri ítróttarhøllina og atrium á hædd 01, við bókasavnið á hædd 02 o.s.v. Talan er um rýmingarleiðir og møguligar felags atkomuleiðir, tá einans avmarkaður partur av skúlanum verður brúktur.
- Vegur/þeki uttanfyri ruskrúm ikki liðuggt. Hæddarmunur má útjavnast.
- Møguligar felags atkomuleiðir beinleiðis út frá til atrium, ítróttarhøll og annað skulu gerast sambært kunngerðini um atkomuviðurskifti.

InnanduraInniumhvørvi

- Luftskiftisskipanin er óvirkin
- Ljóðbjálving millum undirvísingarrúm og onnur rúm ikki liðug. Fugur mangla og allar gjögnumfóringar eru ikki tættar.

Atkoma og trygd

- Kann møguliga verða trupult hjá koyristólum at koma til og frá lyftum. Hurðar úr trappurumunum hava pumpu og eru staðsettar sera tætt at trappunum.
- Glasveggir eru ikki frámerktir, vandi er fyri at fólk renna seg í teir

Atrium - trappur og svalar

- Taktilt við trappur
- Frámerking av trinforkantum
- Hondlistar í trappum
- Besløg millum glasplátur á verjum

Atrium, lendistrappa

- Taktilt við trappu
- Frámerking av trinforkanti
- Hondlistar í atriumstrappu
- Besløg millum glasplátur á verju